

お客様各位



2025年12月吉日

平素は弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

この度、原材料費や物流コストの高騰に伴い、誠に勝手ながら**2026年1月10日**より、
修理・メンテナンスの基本料金を以下の通り改定させていただきます。

今後も皆様に安心してお使いいただけるアフターサービスの維持・向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

1. エアブラシ修理工料金

- 基本修理代 **¥5,280 (税込)**
- 絵具固着過多洗浄代 **¥1,650 (税込)** (通常の洗浄工程で落ちない汚れがある場合)

2. コンプレッサー修理工料金

製品のタイプにより料金が異なります。

- スタンダードモデル : **¥10,450 (税込)**
 - ・ APC006D2 ・ APC005D ・ APC001R2 ・ APC018 ・ APC035 ・ APC036
- コンパクトモデル : **¥9,680 (税込)**
 - ・ APC030-M (メテオ2) ・ APC032 (スピカ2) ・ APC028 (エスタ2)
 - ・ APC023 (AIR-K) ・ APC026(Wing)
- サイレント4 (APC034) : **¥27,500 (税込)**

3. レギュレーター修理工料金

- 修理代 **¥5,280 (税込)**

4. 塗装ブース修理工料金 (税込)

- 修理代 **10,450円**
 - ・ ナイアガラ
 - ・ レッドサイクロンL
 - ・ レッドサイクロンL2

上記料金には、別途送料が発生いたします。

故障の状況により、追加のパーツ代が必要になる場合は
別途お見積りをご案内いたします。